

## Nuolatinės srovės mašinų apvijų išvadai žymimi taip:

Inkaro apvijos	A1 ir A2;
Papildomųjų polių apvijos	B1 ir B2;
Kompensacinės apvijos	C1 ir C2;
Nepriklausomojo žadinimo apvijos	F1 ir F2;
Lygiagrečiojo žadinimo apvijos	E1 ir E2;
Nuosekliojo žadinimo apvijos	D1 ir D2.

Skaitmuo 1 nurodo apvijos pradžią, skaitmuo 2 – galą.